

Klaipėdos regiono tinklas

35kV Oro linija

Bus vykdoma:

Techninė priežiūra

Žinialapio data:

2016.05.12

Žinialapio būseną:

Sudarytas

Bendras objekto defektingumo koeficientas:

0

Eil. Nr.	Objektų elementų grupės/elementai	Pastaba
1	Bendra elementų grupė	
1.3	Trasa	m
1.3.1	1-147(1)	2586
1.3.2	106-107(15);107-108(30);108-109(10);120-121(17);128-129(130);129-130(37);130-131(29);132-133(5);143-144(21)	354
1.3.3	103-103(1);53-53(1);64-64(1);78-78(1)	4

Parengė: _____
(TEG/EG atsakingas darbuotojas pa

Suderinta: _____
(RTVD TES vadovas var

Šilutė-Vainutas

Inv. Nr. 422923

Defektavimo bei darbo apimčių

ŽINIALAPIS NR.

PED-KL-0007

Nustatyti defektai	Defekto šalinimo kategorija	Remonto darbai			Smulkus darbo aprašymas
		Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	
Krūmai trasoje (aukštesni kaip 4 metrai)	Per nustatytą laikotarpį	Išvalyti trasą, krūmus pašalinti už apsauginės zonos ribų, nupurkšti chemikalais	ha	7,8	
Medžiai galintys griūti ant linijos	Per nustatytą laikotarpį	Iškirsti medžius (daugiau negu 14 cm diametro)	vnt.	354	
Krūmai trasoje (aukštesni kaip 4 metrai)	Remonto metu	Krūmų apie atramas iškirtimas, krūmus pašalinimas už apsauginės zonos ribų, nupurkšti chemikalais	ha	0,04	

Suderinta:

(pareigos, vardas, pavardė)_____
(Rangovo atstovo pareigos, vardas, pavardė)_____
das, pavardė)

Atlikti darbai	Kaina