

S.Daukanto g. nuo Puodžių g. iki Šaulių g. paviršinių nuotekų tinklų apžiūros ataskaita

Puodžių ir S.Daukanto g. sankryža:

Paviršinių nuotekų šulinys 101.95a1 pastatytas iš plytų mūro. Būklė bloga.



Paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis 102.95a1 seno tipo, be nuosėdų surinkimo dalies. Būklė vidutinė.



Paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis 60.95a1 seno tipo, be nuosėdų surinkimo dalies. Būklė avarinė.



Paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis 105a.95a1 seno tipo, be nuosėdų surinkimo dalies. Būklė avarinė.



S.Daukanto ir S.Šimkaus g. sankryža:

Paviršinių nuotekų šulinys 71a.95a1 pastatytas iš plytų mūro. Būklė vidutinė.



Paviršinių nuotekų šulinys 26.95a1. Į šulinį ateinanti linija d300 nuo H.Manto gatvės pusės stipriai pažeista korozijos.



Paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis 66.95a1 seno tipo, be nuosėdų surinkimo dalies. Būklė bloga.



Paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis 28.95a1 seno tipo, be nuosėdų surinkimo dalies. Būklė bloga.



Paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis 29.95a1 seno tipo, be nuosėdų surinkimo dalies. Būklė bloga.



Tinklo tarpas d300 ties S.Daukanto g. 11, nuo šulinio 234b.85c13 iki šulinio 235.85c13, vidutinės būklės, užfiksuoti keli vamzdžių nesandarumai.



S.Daukanto ir Ligoninės g. sankryža:

Paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis 152a.85c14 seno tipo, be nuosėdų surinkimo dalies. Būklė bloga.



S.Daukanto ir Šaulių g. sankryža:

Paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis 167a.85c14 seno tipo, be nuosėdų surinkimo dalies. Būklė bloga.



Paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis 167a.85c14 naujo tipo, su nuosėdų surinkimo dalimi. Būklė vidutinė.



Patikrinimo metu, minėtoje atkarpoje, užfiksuoti daugiau kaip 60% avarinės ir blogos būklės paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlių. Šulinėliai seno tipo, be nuosėdų surinkimo dalių, mažo diametro. Didžioji dalis jų būklės pateikta nuotraukose. Rekonstruojant šulinėlius, reikėtų atsižvelgti į tai, kad jų įrengimo vieta nepritaikyta kampinėms-bortinėms grotelėms uždėti. S.Daukanto gatvės sankryžose su Puodžių, S.Šimkaus, H.Manto, Ligoninės ir Šaulių gatvėmis labai aktualu įrengti šulinėlius su bortinėmis-kampinėmis didelio vandens surinkimo grotelėmis, nes šiose vietose vyksta didžiausias vandens srautų rinkimas.

Nustatyta viena vieta kurioje paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai prijungti prie gatvės paviršinių nuotekų kolektoriaus be prijungimo šulinio. Vieta nurodyta papildomoje schemoje.

Gatvės paviršinių nuotekų kolektoriaus d300 dalis nuo S.Daukanto g. 4 iki S.Daukanto g. 13a, vietomis blogos būklės. Apžiūrų metu fiksuoti nedideli nesandarumai ir vidinė korozija.

Rasti keli plytų mūro paviršinių nuotekų šuliniai blogos būklės.

Visos tikrintos atkarpos ir tikrinti šuliniai su paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliais parodyti papildomoje schemoje. Pilnai viso tinko ir visų šulinių patikra nebuvo galima dėl didelio automobilių srauto.