Переход № 46
Черт. 12445-26-49

Переходы №№ 47, 48
Черт. 12445-26-50

Переход №: 4
Черт. №: 12445-2

35	36	37	38	39	40	
~~131~~	~~132~~	~~133~~	~~134~~	~~135~~	~~136~~	~~13~~
ПБ110-1	ПБ110-1	ПБ110-1	ПБ110-1	ПБ110-4	У110-34	ПБ110
265	210	250	290	128,7	231,3