



PATVIRTINTA
Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“
Generalinis direktorius
Darius Šilenskis
2021-06-17

SAUGAUS PATEKIMO Į AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ OBJEKTUS INSTRUKCIJA

NR. INSS007

VERSIJA 2

TURINYS

1.	PASKIRTIS	3
2.	TAIKYMO SRITIS.....	3
3.	NUORODOS	3
4.	ATSAKOMYBĖ	3
5.	SAUGOS REIKALAVIMAI	3
6.	ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS (AAP)	3
7.	ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ	5

Dokumento rengėjai:

Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vadovas L.Mataitis

SGDT saugos ir sveikatos vadovas A.Levickas

1. PASKIRTIS

- 1.1. Šios *Instrukcijos* paskirtis – nustatyti minimalius saugos ir sveikatos reikalavimus lankymuisi ar darbų atlikimui AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN) objektuose (Klaipėdos naftos terminalas, SGD terminalas, Subačiaus naftos terminalas).

2. TAIKymo SRITIS

- 2.1. Ši *Instrukcija* taikoma visiems KN svečiams, lankytojams, rangovinėms organizacijoms (toliau – Rangovas), atliekančioms statybos, remonto, projektavimo ir pan. darbus KN objektuose, taip pat visiems KN darbuotojams.


3. NUORODOS

- 3.1. Ši *Instrukcija* neapima ir nepanaikina kitų LR galiojančių įstatymų ir vidinių KN norminių dokumentų (instrukcijų, taisyklių, nuostatų ir pan.), kurie reglamentuoja konkrečių darbų atlikimo tvarką.

4. ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Visi KN darbuotojai atsakingi už šios *Instrukcijos* laikymąsi lankantis ar dirbant KN objektuose.
4.2. KN darbuotojai, organizuojantys rangovinių organizacijų ar klientų lankymąsi KN objektuose, yra atsakingi už šios *Instrukcijos* pateikimą rangovinėms organizacijoms ar klientams.

5. SAUGOS REIKALAVIMAI

- 5.1. Žmonių į/išėjimas, transporto į/išvažiavimas, materialinių vertybių į/išvežimas leidžiamas tik per kontrolinius apsaugos punktus (postus), gavus atitinkamus leidimus.
5.2. Į teritoriją neleidžiami neblaivūs, veikiami narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigųjų medžiagų asmenys arba siekiantys įsinešti tokias medžiagas asmenys.
5.3. Visus svečius teritorijoje nuolatos turi lydėti žinantis KN saugos reikalavimus KN atstovas.
5.4. Atviros ugnies naudojimas KN objektuose yra draudžiamas. Rūkyti leidžiama tik tam specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose.
5.5. Filmuoti, fotografuoti ar naudoti kitus elektrinius prietaisus be leidimo draudžiama.
5.6. Atviros ugnies ar elektrinių prietaisų naudojimas galimas tik gavus raštišką leidimą, kuris išduodamas remiantis atitinkamomis KN patvirtintomis instrukcijomis.
5.7. Į potencialiai sprogį aplinką, pažymėtą ženklų , galima įeiti tik su specialia antistatine apranga ir avalyne. Aprangos reikalavimai pateikti 1 pav.
5.8. Lankantis ar dirbant KN objektuose būtina atkreipti dėmesį į informacinius, draudžiamuosius ar kitus ženklus bei laikytis šių ženklų reikalavimų.

6. ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS (AAP)

- 6.1. Visos asmeninės apsauginės priemonės turi atitikti ES reikalavimus ir turi turėti atitikties CE žymą arba sertifikatą, įrodantį, kad jos atitinka galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimus.

6.2. Būtinuos AAP, lankantis KN objektuose (įskaitant patekimą į potencialiai sprogia aplinką) (1 pav.):



1 pav. Būtinuos AAP, lankantis KN objektuose (įskaitant patekimą į potencialiai sprogia aplinką)

- 6.2.1. apsauginis šalmas,
- 6.2.2. apsauginiai akiniai,
- 6.2.3. darbo rūbai (kelnės, švarkas; striukė (šaltuoju metų laiku), kombinezonas), atitinkantys standartus EN ISO 1149 ir EN ISO 11612;



EN 1149



EN ISO 11612

6.2.4. saugi antistatinė avalynė (S3).

6.3. Rangovo darbuotojai, dirbantys KN objektuose, turi dėvėti darbo rūbus, pagal kuriuos būtų nesunku nustatyti, kokiam rangovui priklauso darbuotojas, t.y. ant darbo rūbų turėtų būti nurodytas rangovo pavadinimas ir/ar prekių/paslaugų ženklas. KN darbuotojams, lankantis statybvietėje privaloma dėvėti AAP, nurodytas 2 pav.

6.4. Svečiams ir lankytojams, lankantiems KN objektus, išduodamas apsauginis šalmas turi būti ryškios/matomos spalvos (oranžinė, geltona ar pan.), ant šalmo turi būti užrašas „Svečias“.

6.5. Klausos apsaugos priemonės būtina naudoti tik tose vietose, kur triukšmas viršija higienos normų leistinas ribas (tokios vietos yra pažymėtos atitinkamais ženklais).

6.6. **Būtinios AAP, lankantis KN objektuose (netaikoma patekimui į potencialiai sprogia aplinką)** (2 pav.):

6.6.1. apsauginis šalmas,

6.6.2. apsauginiai akiniai,

6.6.3. gero matomumo liemenė ar striukė su gero matomumo spalvomis.



2 pav. Būtinios AAP lankantis KN objektuose (netaikoma patekimui į potencialiai sprogia aplinką)

7. ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

7.1. Skyrių vadovai atsakingi už šioje *Instrukcijoje* nustatytų reikalavimų įgyvendinimą ir kontrolę savo skyriuje.

7.2. Už šios *Instrukcijos* peržiūrą ir atnaujinimą atsakingas Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vadovas.