

Mes siūlome tokius paslaugų įkainius:

Eil.Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Įkainis EUR be PVM (su detalėmis, medžiagomis, transportu ir visomis kitomis išlaidomis)	Įkainis EUR su PVM (su detalėmis, medžiagomis, transportu ir visomis kitomis išlaidomis)
1.	Smūginio elektrinio gręžtuvo „SKILL“ 1750 500w gedimų remonto paslaugos			
1.1.	Reduktoriaus pakeitimas	vnt.	14	16,94
1.2.	Reduktoriaus suteptimas tepalu	vnt.	6	7,26
1.3.	Guolių pakeitimas	kompl.	8	9,68
1.4.	Korpuso pakeitimas	vnt.	26	31,46
1.5.	Kontaktų – angliukų pakeitimas	kompl.	6	7,26
1.6.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	52	62,92
1.7.	Virvelaidžio su šakute pakeitimas	vnt.	9	10,89
1.8.	Griebtuvo pakeitimas	vnt.	33	39,93
1.9.	Variklio pakeitimas	vnt.	52	62,92
1.10.	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	26	31,46
1.11.	Rotoriaus nušlifavimas	vnt.	10	12,1
1.12.	Jungiklio pakeitimas	vnt.	10	12,1
			Iš viso (252)	304,92
2.	Diskinio pjūklo „SKILL“ 1566 1250w gedimų remonto paslaugos			
2.1.	Kontaktų – angliukų pakeitimas	kompl.	6	7,26
2.2.	Jungiklio pakeitimas	vnt.	10	12,1
2.3.	Reduktoriaus pakeitimas	vnt.	35	42,35
2.4.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	60	72,6
2.5.	Virvelaidžio su šakute pakeitimas	vnt.	10	12,1
2.6.	Variklio pakeitimas	vnt.	75	90,75
2.7.	Mechaninės dalies guolių keitimas	kompl.	24	29,04
2.8.	Darbinės dalies tvirtinimo dalių pakeitimas	kompl.	17	20,57
2.9.	Pabeditinio pjūklo keitimas	vnt.	20	24,2
2.10.	Pabeditinio pjūklo galandimas	vnt.	7	8,47
2.11.	Elektrinio stabdžio pakeitimas	vnt.	10	12,1
			Iš viso (274)	331,54
3.	Elektrinio obliaus „SKILL“ 1560 650w gedimų remonto paslaugos			
3.1.	Variklio pakeitimas	vnt.	38	45,98
3.2.	Korpuso pakeitimas	vnt.	28	33,88
3.3.	Kontaktų – angliukų pakeitimas	kompl.	6	7,26
3.4.	Dirželio pakeitimas	vnt.	6	7,26
3.5.	Virvelaidžio su šakute pakeitimas	vnt.	10	12,1
3.6.	Pjuvenų – dulkių maišelio pakeitimas	vnt.	6	7,26
3.7.	Pado pakeitimas	vnt.	25	30,25
3.8.	Jungiklio pakeitimas	vnt.	10	12,1

3.9	Reduktoriaus pakeitimas	vnt.	32	38,72
3.10	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	17	20,57
3.11	Rotoriaus nušlifavimas	vnt.	12	14,52
3.12	Statoriaus pakeitimas	vnt.	10	12,1
3.13	Mechaninės dalies guolių keitimas	kompl.	10	12,1
3.14	Peilių pakeitimas	kompl.	32	38,72
3.15	Peilių galandimas	kompl.	8	9,68
			Iš viso (250)	302,5
4.	Akumuliatorinio suktuvo-gręžtuvo „SKILL“ 2411 14,4v gedimų remonto paslaugos			
4.1.	Reduktoriaus pakeitimas	vnt.	38	45,98
4.2.	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	35	42,35
4.3.	Rotoriaus nušlifavimas	vnt.	12	14,52
4.4.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	12	14,52
4.5	Kontaktų – angliukų pakeitimas	kompl.	6	7,26
4.6	Jungiklio pakeitimas	vnt.	7	8,47
4.7	Akumuliatoriaus baterijos pakeitimas	vnt.	40	48,4
4.8	Greičio keitimo svirtelės keitimas	vnt.	39	47,19
4.9	Akumuliatoriaus pakeitimas	vnt.	41	49,61
4.10	Akumuliatoriaus pakrovėjo remontas	vnt.	28	33,88
4.11	Akumuliatoriaus pakrovėjo pakeitimas	vnt.	61	73,81
4.12	Griebtuvo pakeitimas	vnt.	27	32,67
			Iš viso (346)	418,66
5.	Gręžtuvo „Makita“ HP 1631 710w gedimų remonto paslaugos			
5.1.	Reduktoriaus pakeitimas	vnt.	17	20,57
5.2.	Reduktoriaus sutepimas tepalu	vnt.	6	7,26
5.3.	Guolių pakeitimas	kompl.	11	13,31
5.4.	Korpuso pakeitimas	vnt.	42	50,82
5.5.	Kontaktų – angliukų pakeitimas	kompl.	6	7,26
5.6.	Statoriaus pakeitimas	vnt.	15	18,15
5.7.	Virvėlaidžio su šakute pakeitimas	vnt.	20	24,2
5.8	Griebtuvo pakeitimas	vnt.	60	72,6
5.9	Variklio pakeitimas	vnt.	60	72,6
5.10	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	28	33,88
5.11	Rotoriaus nušlifavimas	vnt.	10	12,1
5.12	Jungiklio pakeitimas	vnt.	6	7,26
			Iš viso (281)	340,01
6.	Siaurapjūklis „Makita“ 4327 450w gedimų remonto paslaugos			
6.1	Reduktoriaus pakeitimas	vnt.	15	18,15
6.2	Reduktoriaus sutepimas tepalu	vnt.	6	7,26
6.3	Guolių pakeitimas	kompl.	10	12,1
6.4	Korpuso pakeitimas	vnt.	42	50,82
6.5	Kontaktų – angliukų pakeitimas	kompl.	6	7,26
6.6	Statoriaus pakeitimas	vnt.	10	12,1
6.7	Virvėlaidžio su šakute pakeitimas	vnt.	10	12,1
6.8	Pjūklelio laikiklio pakeitimas	vnt.	10	12,1

6.9	Variklio pakeitimas	vnt.	50	60,5
6.10	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	30	36,3
6.11	Rotoriaus nušlifavimas	vnt.	10	12,1
6.12	Jungiklio pakeitimas	vnt.	6	7,26
6.13	Pjovimo pado pakeitimas	vnt.	20	24,2
6.14	Apsauginio stikliuko pakeitimas	vnt.	9	10,89
			Iš viso (234)	283,14
7.	Juostinio šlifuko DWT BS09-75 900w gedimų remonto paslaugos			
7.1	Reduktoriaus pakeitimas	vnt.	32	38,72
7.2	Reduktoriaus sutepimas tepalu	vnt.	8	9,68
7.3	Korpuso pakeitimas	vnt.	40	48,4
7.4	Kontaktų – angliukų pakeitimas	kompl.	6	7,26
7.5	Dirželio pakeitimas	vnt.	8	9,68
7.6	Virvelaidžio su šakute pakeitimas	vnt.	12	14,52
7.7	Pjuvenų – dulkių maišelio pakeitimas	vnt.	7	8,47
7.8	Šlifavimo pado keitimas	vnt.	29	35,09
7.9	Jungiklio pakeitimas	vnt.	12	14,52
7.10	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	40	48,4
7.11	Rotoriaus nušlifavimas	vnt.	37	44,77
7.12	Statoriaus pakeitimas	vnt.	28	33,88
7.13	Mechaninės dalies guolių keitimas	kompl.	10	12,1
			Iš viso (269)	325,49
8.	Kampinio šlifuko „Makita“ 9558HN 840w 125 mm gedimų remonto paslaugos			
8.1	Reduktoriaus pakeitimas	vnt.	15	18,15
8.2	Reduktoriaus sutepimas tepalu	vnt.	6	7,26
8.3	Mechaninės dalies guolių keitimas	kompl.	8	9,68
8.4	Rotoriaus pakeitimas	vnt.	30	36,3
8.5	Rotoriaus nušlifavimas	vnt.	10	12,1
8.6	Kontaktų – angliukų pakeitimas	kompl.	6	7,26
8.7	Statoriaus pakeitimas	vnt.	15	18,15
8.8	Disko apsauginio gaubto pakeitimas	vnt.	6	7,26
8.9	Jungiklio pakeitimas	vnt.	6	7,26
8.10	Virvelaidžio su šakute pakeitimas	vnt.	10	12,1
8.11	Disko prispaudimo veržlės pakeitimas	vnt.	3	3,63
8.12	Užspaudimo flanšo pakeitimas	vnt.	8	9,68
8.13	Rankenos pakeitimas	vnt.	3	3,63
8.14	Konusinių dantračių pakeitimas	kompl.	10	12,1
			Iš viso (136)	164,56
9.	Gręžimo staklių „Praktika“ CYC-1 gedimų remonto paslaugos			
9.1	Griebtuvo pakeitimas	vnt.	31	37,51
9.2	Žeminančio transformatoriaus pakeitimas	vnt.	31	37,51
9.3	Elektros variklio pakeitimas 220/380 v 0,55 kw	vnt.	70	84,7
9.4	Kolono pakeitimas	vnt.	60	72,6
9.5	Variklio skriemulio pakeitimas	vnt.	28	33,88

9.6	Trapecinio diržo pakeitimas	vnt.	21	25,41
9.7	Jungiklio pakeitimas	vnt.	12	14,52
9.8	Magnetinio paleidėjo pakeitimas	vnt.	40	48,4
9.9	Aukščio reguliatoriaus pakeitimas	vnt.	12	14,52
9.10	Aukščio reguliatoriaus spyruoklės pakeitimas	vnt.	8	9,68
9.11	Špindelio skriemulio guolio pakeitimas	vnt.	11	13,31
9.12	Špindelio įvorės guolio pakeitimas	vnt.	11	13,31
9.13	Špindelio su mova pakeitimas	vnt.	14	16,94
			Iš viso (349)	422,29
	Bendra pasiūlymo palyginimo kaina (1+2+3+4+5+6+7+8+9)			2893,11

Bendra pasiūlymo palyginimo kaina EUR su PVM 2893,11
 (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt trys eurai 11 centu)
 suma skaičiais ir žodžiais

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos vykdymo išlaidos (transporto, medžiagų ir kitos išlaidos) ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. rugpjūčio 6 d.

Vadybininkas
Martynas Burkauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.