

OLYMPUS

Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas įm.k. 304103972,
Olympus Sverige Aktiebolag įm.k. 9000273809 PVM kodas LT100009813015
Liudviko Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius, Tel. 2330021, Faks: 2395468

PASIŪLYMAS DĖL ĮRANGOS REMONTO

2018 08 13

Data:

Aparatui: **Bronchoskopas BF-F260**

Pavadinimas

2900452

Gamyklinis numeris

Priklausančiam: **Nacionalinis vėžio institutas**

Santariškių g. 1, LT - 08660, Vilnius

Atliktas techninės būklės patikrinimas ir nustatyta:

- Nehermetiška lanksčios dalies gumytė – mechaninis pažeidimas;
- Susidėvėjęs apšvietimo lęšis – mechaninis pažeidimas;
- Lūžusios apšvietimo pluošto skaidulos – nepakankamas apšvietimas;
- Susidėvėjęs distalinės dalies gaubtelis;
- Susidėvėjusi įvedamoji dalis – raukšlės, nubrozdinimai (cheminis, mechaninis poveikis);
- Susidėvėjusi valdymo rankenėlė – mechaninis poveikis;

Patikimam įrenginio darbui užtikrinti reikia pakeisti šias detales:

Eil. Nr.	Atlikti darbai, panaudotos medžiagos, detalės, papildomos išlaidos	Kaina EUR, be PVM	Kaina EUR, su PVM
1	Lanksčiosios dalies gumytė	500	605,00
2	Įvedamoji dalis, lanksčioji dalis su atsiurbimo, biopsiniu kanalais, valdymo traukėmis ir apšvietimo pluoštu	5880,17	7115,00
3	Apšvietimo lęšis	1029,91	1246,19
4	Distalinės dalies gaubtelis	346,36	419,10
5	Valdymo rankenėlė	68,84	83,30
	Remontinio komplekto kaina (įskaitant keitimo darbus)	7 825,28	9 468,59

Olympus
(atstovas):



Parašas

Ruslan Pavlov, Medicininės įrangos serviso inžinierius

Pavardė, pareigos

Olympus
(atstovas):



Parašas

Egidijus Gadeikis, Serviso vadovas

Pavardė, pareigos