

**KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO DISCOVERY CT750HD(GE) TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS, REMONTO IR GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ**

SUTARTIS NR.



19-C-63 2019-01-11

d

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Užsakovas**), atstovaujamos l. e. generalinio direktoriaus pareigas Juozo Raistensko, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir UAB Tradintek (toliau – **Paslaugų teikėjas**), atstovaujama direktoriaus Vido Morkūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2018 m. gruodžio 10 d. neskelbiamų derybų būdu „Kompiuterinio tomografo Discovery CT750HD techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugų, įskaitant sugedusių dalių keitimą ir programinės įrangos perinstaliavimą pirkimas Nr.18341“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 412874) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo priemonėmis ir rizika teikti Užsakovui Kompiuterinio tomografo Discovery CT750HD (gamintojas General Electric) (toliau – KT) techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugas, įskaitant sugedusių dalių keitimą ir programinės įrangos perinstaliavimą (toliau – Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 5 dalyje numatyta tvarka.

1.2. Sutarties dalykas - techninės priežiūros, remonto ir garantinio aptarnavimo paslaugos, įskaitant sugedusių dalių keitimą ir programinės įrangos perinstaliavimą, kurių techninė specifikacija, fiksuota kaina nurodyta sutarties priede Nr.1. Ši sutartis taip pat apima visas gamintojo nustatytas privalomasias ir rekomenduotinas technines bei programines modernizavimo (tobulinimo) priemones, kurių vertė taip pat įeina į sutarties kainą.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotos kainos** kainodaros metodas.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM: 300 000,00 (trys šimtai tūkstančių eurų 00 euro centų).

PVM suma: 63000,00 Eur

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM: 363 000,00 (trys šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai eurų 00 euro centų).

2.3. Sutartyje nustatyti fiksuoti paslaugų įkainiai, kurie sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami, išskyrus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Paslaugų įkainiai keičiami (mažinami ar didinami) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į sutarties kainą įskaityti visi Paslaugos teikėjo mokami mokesčiai ir kitos paslaugų teikimo išlaidos, būtinos tinkamam šios sutarties įvykdymui.

2.5. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytoms sąlygoms.

3. PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Paslaugų teikėjas privalo išduoti pažymą apie KT techninę būklę ir jo tinkamumą tolimesnei eksploatacijai.

- 3.2. Paslaugų teikėjas privalo atlikti KT periodinės techninės priežiūros (toliau – TP) darbus, įrašant techninio aptarnavimo žurnale ir pateikti Užsakovui KT techninių priežiūrų aktus (žr. priedą Nr. 2).
- 3.3. Paslaugų teikėjas privalo KT TP grafiką suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju. Nustatoma, kad TP periodiškumas yra kas 1 mln. skenerio apsisukimų, bet ne rečiau, kaip kartą per 6 mėnesius.
- 3.4. Paslaugų teikėjas, KT gedimo atveju, privalo šalinti gedimus ir keisti sugedusias dalis. Jei KT TP metu Paslaugų teikėjas nustato, kad KT dalys, remiantis gamintojo nurodymais, yra arti jų mechaninio susidėvėjimo ribos arba matavimai rodo, kad KT dalių charakteristikos yra arti leistinų ribinių verčių, kurias viršijus KT gali sugesti (nustoti funkcionuoti), Paslaugų teikėjas privalo pakeisti susidėvėjusias dalis naujomis. Pakeistos sugedusios ar susidėvėjusios dalys tampa Paslaugų teikėjas nuosavybe.
- 3.5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti darbus kokybiškai, naudodamas kokybiškas medžiagas bei atsargines dalis, laikydamasis galiojančių standartų, techninių sąlygų ir/ar kitokių norminių aktų.
- 3.6. Paslaugų teikėjas užtikrina perkamų paslaugų teikimą sutarties vykdymo metu, adresu: Santariškių g. 2, Vilnius.
- 3.7. Paslaugų teikėjas, esant gedimui, įsipareigoja remonto darbus pradėti ne vėliau kaip per 24 val. po iškvietimo gavimo.
- 3.8. Jeigu dėl blogos KT techninės būklės ar dėl jo gedimų bendra KT prastova skaičiuojama per visą sutarties galiojimo laikotarpį viršija 30 dienų, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pratęsti visus sutartyje prisiimtus įsipareigojimus KT visam prastovos laikotarpiui.
- 3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų teikėjas nemokamai apmoko naujus Užsakovo darbuotojus eksploatuoti KT pagal šalių suderintą programą. Apmokymai Užsakovo prašymu rengiami ne dažniau kaip kartą per 3 mėnesius.
- 3.10. *Už Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas UAB Tradintek technikos direktorius, Raimondas Šimas, tel.: 852685427, faks. +370 5 2496084, el. pašto adresas info@tradintek.com.*
- 3.11. *Už Užsakovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas Medicinos technikos skyriaus vedėjas Alfredas Tamošiūnas tel. (8 5) 236 5035, faks. +370 5 2365111, el. pašto adresas alfredas.tamosiunas@santa.lt.*
- 3.12. Paslaugų teikėjas atsako už paslaugų teikimo metu sugadintą ar prarastą Užsakovo turtą.

4. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 4.1. Užsakovas įsipareigoja leisti Paslaugų teikėjui montuoti, derinti, remontuoti, techniškai aptarnauti KT.
- 4.2. Užsakovas įsipareigoja leisti eksploatuoti KT tik pagal šalių suderintą programą Paslaugų teikėjo apmokytam personalui.
- 4.3. Užsakovas įsipareigoja palaikyti darbo aplinką tokios būklės, kuri tinka KT eksploatavimui.

5. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

- 5.1. Užsakovas sumoka sutartyje numatytą sumą lygiomis dalimis per 12 kartų, t.y. kas 3 mėnesius. Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Užsakovo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
- 5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti Paslaugas techninėje specifikacijoje ir sutarties 3 dalyje numatytais terminais, Užsakovas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą Paslaugų suteikimo dieną. Paslaugos teikėjo vėluojamos suteikti Paslaugos kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų suteikti Paslaugų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Paslaugos teikėjui mokėtinų sumų.

6.2. Jei Paslaugų teikėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 8.2.p. nurodytais atvejais, Užsakovui Paslaugų teikėjas moka 50% dydžio baudą nuo nesuteiktų paslaugų sumos, įskaitant delspinigius.

6.3. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju per sutarties 5.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02% dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

7. FORCE MAJEURE

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8. KITOS SĄLYGOS. SUTARTIES GALIOJIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius nuo 2019 m. sausio 11 d. ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

8.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Paslaugų teikėjas ją iš esmės pažeidė:

8.2.1. suteiktos Paslaugos yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Užsakovui priimtina terminą;

8.2.2. Paslaugų teikėjas nurodytu terminu Paslaugų nesuteikė per Sutartyje nustatytą bei Užsakovo nurodytą papildomą protingą terminą.

8.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas ją iš esmės pažeidė:

8.3.1. Užsakovas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už suteiktas Paslaugas, kai jos buvo tinkamai suteiktos nustatytais terminais.

8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutarties vykdymo metu Paslaugos teikėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo Paslaugų teikėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.4. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis turi teisę ir tinkamą kvalifikaciją teikti Paslaugas.

9.5. Ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Paslaugų teikėjas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subtiekių pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei Paslaugų teikėjas pirkimo procedūros vykdymo metu rėmėsi subtiekių kvalifikacija, tai norėdamas pakeisti subtiekią teikėjas privalo Užsakovui pateikti naujo subtiekių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus. Jei Paslaugų teikėjas pirkimo metu nesirėmė subtiekių pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra LR Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų naujojo subtiekių pašalinimo pagrindų. Jeigu Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią

teisę turintys asmenys, ir Užsakovui pareikalavus pateiks tai patvirtinančius dokumentus.

PRIDEDAMA.

1. KT aptarnavimo ir priežiūros paslaugų specifikacija.
2. KT techninės priežiūros reglamentas.
3. KT techninės priežiūros protokolai.
4. KT techninės būklės tikrinimo protokolai.
5. KT techninės priežiūros ir techninės būklės tikrinimo grafikas.

10. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Paslaugų teikėjas

UAB Tradintek
J. Jasinskio 9, 01112, Vilnius..
Juridinio asmens kodas: 124942182
PVM mokėtojo kodas: LT249421811
Sąskaita: LT65 7044 0600 0136 8083
Bankas: AB SEB, Banko kodas: 7044
Tel.: 370 5 2685427
El. p. info@tradintek.com
Tel. (8 5) 2685427, faks. (8 5) 2496084

Direktorius Vidas Morkūnas


IT tarnybos vadovas
Linas Solomėnas




Užsakovas


VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinika
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

L.e. direktoriaus pareigas
Jozas Raistenskis



Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigientienė

Vyriausiasis teisininkas

Darius Taminskas


Direktorė ekonomikai
Diana Marčiulienė

**KT aptarnavimo ir priežiūros paslaugų specifikacija**

Paslaugos pavadinimas	Paslaugos kaina 3 (trims) metams be PVM, EUR	PVM 21% suma, EUR	Paslaugos kaina3 (trims) metams su PVM, EUR
Kompiuterinio tomografo Discovery CT750HD aptarnavimas ir priežiūra: - remontas, įskaitant atsargines dalis; - programinės įrangos perinstaliavimas; - techninė priežiūra, įskaitant reikalingas dalis bei medžiagas; - techninės būklės tikrinimas, įskaitant reikalingų matavimo priemonių panaudojimą; - visos gamintojo nustatytos privalomosios ir rekomenduotinos techninės bei programinės modernizavimo (tobulinimo) priemonės; - transportavimas, draudimas, muitai ir pan. - naujų darbuotojų apmokymas eksploatuoti tomografa.	300 000,00	63000,00	363 000,00

Paslaugų teikėjas

UAB Tradintek

J. Jasinskio 9, 01112, Vilnius..

Juridinio asmens kodas: 124942182

PVM mokėtojo kodas: LT249421811

Sąskaita: LT65 7044 0600 0136 8083

Bankas: AB SEB, Banko kodas: 7044

Tel.: 370 5 2685427

El. p. info@tradintek.com

Tel. (8 5) 2685427, faks. (8 5) 2496084

Direktorius Vidas Morkūnas

IT pardavimo vadovas
Linas Solomonas**Užsakovas**VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

A. s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

L.e. direktoriaus pareigas
Juožas Raistenskis

**KT techninės priežiūros reglamentas**

Ši procedūra atliekama kiekvieną kartą skeneriui apsisukus 2 milijonus kartų. Vidutiniškai tai įvyksta kartą per metus.

Darbo instrukcijos numeris (Serviso CD)	Modulis	Paiškinimai
CTPM-2012	Valdymo pultas (konsolės)	Patikrinkite ventiliatorius, išvalykite ir išsiurbkite konsolę
CTPM-1308	Skenavimo įrenginio	Sutepkite skenavimo įrenginio guolius
CTPM-1319	Skenavimo įrenginio	Nuvalykite dulkes nuo šliaužiančių kontaktų
CTPM-1323	Skenavimo įrenginio	Patikrinkite šliaužiančius kontaktus
CTPM-1322	Skenavimo įrenginio	Išvalykite VDAS įrenginį
	Skenavimo įrenginio	Patikrinkite skenavimo įrenginio dangčių tvirtinimą
Funkciniai patikrinimai ASM	Aukštos įtampos	Patikrinkite aukštos įtampos matuoklį
Funkciniai patikrinimai ASM	Aukštos įtampos	Patikrinkite aukštos įtampos transformatoriaus grįžtamojo ryšio rezistorių
CTPM-1432	Aukštos įtampos	Išvalykite aušinimo įrenginio filtrą
Funkciniai patikrinimai ASM	Aukštos įtampos	Įtampos, laiko ir srovės metrologinis patikrinimas
CTPM-1509	PDU	Patikrinkite techninę būklę
CTPM-1601	Sistema	Patikrinkite apsauginius išjungėjus
CTPM-1602	Sistema	Patikrinti skenavimo valdymo klavišus
CTPM-1603	Sistema	Patikrinkite ar veikia galutinio skenavimo apsauginiai išjungėjai
CTPM-1608	Sistema	Pažymėkite, kad atlikote patikrinimą
	Paciento stalas	Sutepti stalo šliaužiklius



KT techninės priežiūros reglamentas

Rentgeno kompiuterinio tomografo Discovery CT750 techninės priežiūros protokolai			
Techninės priežiūros metu adikti patikrinimai		Įvertinimas	
Sistema		✓ Tinka	✗ Neatinka
1-1	Patikrinti avarinio išjungimo mygtukai	☐	
1-2	Patikrintas „Rentgeno spindulių šaltinis“ šviesinis ir akustinis signalai	☐	
1-3	Patikrinti perspėjantys lipdukai	☐	
1-4	Patikrinta vaizdo kokybė IQST	☐	
1-5	Patikrinti klaidų pranešimai	☐	
	Stalo hidraulinio keltuvo	☐	
	APP Start / Stop	☐	
	OS Reboot	☐	
1-6	Patikrintos įžeminimo kabelio jungtys	☐	
Klimatinių sąlygų įvertinimas			
2-1	Tomografo patalpos temperatūra (18-25°C)		°C
2-2	Tomografo patalpos santykinė drėgmė (30-60%)		%
2-3	Operatoriaus valdymo patalpos temperatūra (18-25°C)		°C
2-4	Operatoriaus valdymo patalpos santykinė drėgmė		%
Valdymo įrenginys			
3-1	Patikrinta pašalavimų sistema	☐	
3-2	Išsiurbtos dujos	☐	
3-3	Išvalyta klaviatūra	☐	
3-4	Patikrinti SCSI bokšto ventiliatorius ir filtras	☐	
3-5	Patikrinti aušinimo ventiliatoriai	☐	
3-6	Patikrintas „pelės“ veikimas	☐	
3-7	Nuvalyti monitoriai	☐	
3-8	Patikrintos kabelių jungtys	☐	
3-9	Nuvalytas MOD	☐	
Skenavimo įrenginys			
4-1	Patikrintas apsisukimų skaičius		apsisukimų
4-2	Išvalytas detektorių gaubtas	☐	
4-3	Patikrinti komponentų ir laidų tvirtumas	☐	
4-4	Nuvalyti dangčiai	☐	
4-5	Patikrintas pozicionavimo lempos tikslumas	☐	
4-6	Patikrintas įrenginio stabilumas ir izoliacija	☐	
4-7	Nuvalyti ir patikrinti šliaužiantys kontaktai	☐	
4-8	Suleptas guolis	☐	
4-9	Patikrintas sukimo diržo įtempimas	☐	
4-10	Patikrinta Rf imtuvo padėtis	☐	
4-11	Patikrintas kolimatoriaus funkcionalumas	☐	
4-12	Patikrintas Tilt 3D° veikimas	☐	
Detektorių sistema			

Tęsinys kitame psl.

5-1	Nuvalyti detektoriu sistemos dangčiai	☐	
5-2	Patikrinta detektoriu šildymo sistema	☐	
5-3	Patikrinti detektoriu sistemos ventiliatoriai	☐	
5-4	Išsiurbti filtrai	☐	
Paciento stalo			
6-1	Patikrintas galvos fiksatorius	☐	
6-2	Patikrinti stalo dangčiai	☐	
6-3	Patikrintas stalo tarpinės	☐	
6-4	Patikrintas tarpas tarp stoviršio ir pagrindo	☐	
6-5	Patikrinti stoviršio išėjai	☐	
6-6	Patikrintas fiksavimo mechanizmas	☐	
6-7	Patikrintas lietimosi daviklio veikimas	☐	
6-8	Patikrinta greito ištraukimo galimybė	☐	
6-9	Patikrinta Stenerio-Stalo antikolizijos sistema	☐	
6-10	Nuvalyti dangčiai	☐	
6-11	Sutepti stalo šluaužikliai	☐	
6-12	Patikrinta stalo stabilumas ir izoliacija	☐	
Aukštos įtampos generatorius			
7-1	Patikrintas ir išvalytas radiatoriaus ventiliatorius	☐	
7-2	Patikrintos generatoriaus aukštos įtampos jungtys	☐	
7-3	Patikrintos maitinimo kabelių jungtys	☐	
7-4	Atliktas HSS testas	☐	
7-5	Rentigeno vamzdžio ekspozicija		KAs
Galios įrenginys (PDU)			
8-1	Patikrintos kabelių jungtys	☐	
8-2	Išsiurbtos dulkės	☐	
8-3	Patikrinta maitinimo įtampa		V
Papildomi įrenginiai			
9-1	Patikrinta monitorių pakabinimo sistema	☐	
9-2	Patikrintas kontrastinės medžiagos švirkštas	☐	
9-3	Patikrinta EKG sinchronizacijos sistema	☐	
Darby trukmė:			
Darbo metu naudoti matavimo prietaisai:			



KT techninės būklės tikrinimo protokolas

Prietaiso pavadinimas		Prietaiso identifikatorius	
Kompiuterinis tomografas Discovery CT 750HD		Gamiklis nr. 4058171 / Registracijos nr. LT4000CT03	
Remontinio kompiuterinio tomografo Discovery CT750 Techninės būklės tikrinimo protokolas			
Uždavimas	Tipinė vertė	Išvestinės / Vienetė Eilutės Nr. Pastaba	
Apsauginio įžeminimo varžos matavimas			
Sienos įžeminimo jungtis - PDU sistema			
PDU TS2-2 - Gantry korpusas	< 1 Ω		Ω
PDU įžeminimo jungtis - Gantry HV įvado galinė jungties kabelio ekranas	< 1 Ω		Ω
PDU TS3-4 - Gantry korpusas	< 1 Ω		Ω
PDU įžeminimo jungtis - Gantry 440 V įvado ekranas	< 1 Ω		Ω
PDU TS5-3 - OC galios jungtis GND	< 1 Ω		Ω
PDU TS5-7 - Gantry LV Galios panelė 4T/1 linija-II	< 1 Ω		Ω
PDU TS5-8 - Gantry galios jungtis korpusas 4T/1 linija įžeminimo jungtis	< 1 Ω		Ω
PDU įžeminimo jungtis - Pakabų įžeminimas	< 1 Ω		Ω
PDU įžeminimo jungtis - Stalo / Gantry kanalo įžeminimo taškas	< 1 Ω		Ω
Stalo / Gantry kanalo įžeminimo taškas - Gantry korpusas	< 1 Ω		Ω
Stalo / Gantry kanalo įžeminimo taškas - Stalo korpusas	< 1 Ω		Ω
PDU įžeminimo jungtis - OC korpusas	< 1 Ω		Ω
Įžeminimo nuotėkio srovė	< 1 Ω		Ω
PDU nuotėkis #1/0			
Gantry nuotėkis #1/0	< 5000 μA		μA
OC nuotėkis #2	< 5000 μA		μA
Stalo nuotėkis #2	< 5000 μA		μA
Pakaboms įrangos įžeminimas (jei yra)	< 5000 μA		μA
Korpuso nuotėkio srovė	< 5000 μA		μA
Apsauginio įžeminimo grandis ir bet kurio stalo įžeminimo taško 2 metrų atstumu	< 1000 μA		μA
Apsauginio įžeminimo grandis ir bet kurio Gantry įžeminimo taško 2 metrų atstumu	< 1000 μA		μA
Apsauginio įžeminimo grandis ir išorinio metalinio paviršiaus	< 100 μA		μA
Apsauginio įžeminimo grandis ir patalpos (Boon-in-Room) metalinio paviršiaus (jei yra)	< 100 μA		μA
Apsauginio įžeminimo grandis ir monitoriaus ar kito metalinio paviršiaus (jei yra)	< 100 μA		μA
Apsauginio įžeminimo grandis ir praeityklės ar kito metalinio paviršiaus (jei yra)	< 100 μA		μA
Apsauginio įžeminimo grandis ir infliacijos stalo priedas (jei yra)	< 100 μA		μA
Apsauginio įžeminimo grandis ir kiti metalinių paviršių	< 100 μA		μA
Klimatinių sąlygų įvertinimas	< 100 μA		μA
Tomografo patalpos temperatūra			
Tomografo patalpos santykinė drėgmė	18-23°C		°C
Operacinios vadybos patalpos temperatūra	30-60%		%
Operacinios vadybos patalpos santykinė drėgmė	18-23°C		°C
Elektrinis ryšys	30-60%		%
Įvado įtampa			
	F1 - F2	300 / 400 V ± 10 %	V
	F2 - F3	300 / 400 V ± 10 %	V
	F1 - F3	300 / 400 V ± 10 %	V
Judančių dalių patikra			
Rėmo polinkis: įjungus avarinį stabdymą (Emergency Stop) rėmas sustoja polinkiu patikrinti			
Sienkamšio stalo judesys: įjungus avarinį stabdymą (Emergency Stop) stalo poslinkis	< 0.5°		°
Laikas nuo avarinio stabdymo mygtuko įjungimo iki sustojimo ar kito įjungimo	< 10 mm		mm
Išorinė apžibūra	< 0.5 s		s
Išjungus išorinę apžibūrą, mechaninis sujungimas apžibūrai			
Sistema	Patikrinta		□
Avarinis stabdymas	Patikrinta		□



19-C-63 2019-01-11

priedas Nr.5

KT techninės priežiūros ir techninės būklės tikrinimo grafikas

Paslaugos pav.	Datos					
Techninė priežiūra	2019 06 06	2019 12 05	2020 06 05	2020 12 04	2021 06 04	2021 12 03
Techninės būklė	2020 12 03					

Paslaugų teikėjas

UAB Tradintek

J. Jasinskio 9, 01112, Vilnius..

Juridinio asmens kodas: 124942182

PVM mokėtojo kodas: LT249421811

Sąskaita: LT65 7044 0600 0136 8083

Bankas: AB SEB, Banko kodas: 7044

Tel.: 370 5 2685427

El. p. info@tradintek.com

Tel. (8 5) 2685427, faks. (8 5) 2496084

Direktorius Vidas Morkūnas

IT pardavimo vadovas
Linas S. Morkūnas**Užsakovas**

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė

Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

A. s. LT71 7300 0100 0249 2260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

L.e. direktoriaus pareigas
Juožas Raistenskis

[GALIOJIMAS


Reg. Nr. 2181227-017

Vilnius, 2018 m. Gruodžio mėn. 27 d.

Linas Solominas, a/k 36303220174, uždarojos akcinės bendrovės „Tradintek“, juridinio asmens kodas [redacted] registruotas buveinės adresas, Biržiškų g. 125, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Vido Morkūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, IT pardavimo vadovas yra įgaliotas derėtis, vykdyti ir pasirašyti sutartis UAB Tradintek vardu.


Įgaliojimas galioja iki 2020 m. Sausio mėn. 31 d.

Įgaliojimo asmens parašo pavyzdį



tvirtinu.

Direktorius



Vidas Morkūnas



IT pardavimo vadovas
Linas Solominas

