



2018 04 10 VP2-38
01.58

UAB „Kretingos Smagratis“

Uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos smagratis“, Vytauto g.120, Kretinga, Tel: 8-445-54599,
Įmonės kodas: 300521102, PVM kodas: LT100002087817, VĮ registru centro Klaipėdos filialas

PASIŪLYMAS

DĖL AUTOMOBILIŲ REMONTO PASLAUGŲ IR EKSPLOATACINIŲ DETALIŲ PIRKIMO

2018-04-09

Kretinga

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Kretingos Smagratis“
Tiekėjo registracijos/veiklos adresas	Vytauto g. 120, Kretinga
Įmonės kodas	300521102
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mindaugas Daukintis
Telefono numeris	8 688 26888
El. pašto adresas	autoservisas@smagratis.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, jeigu tokie būtų).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

4. Mes siūlome šias prekes ir paslaugas:

Eil. Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	PASIŪLYMO KAINA* *Pasiūlymo kaina apskaičiuota pagal konkurso 2 priedo reikalavimus. Apskaičiavimai (2 priede nustatyta forma) pridedami. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
1	2	3
1.	Važiuklės remontas - A dalis kaina	17974,90
2.	Elektrinės dalies remontas – B dalies kaina	3244,84
3.	Variklių, pavarų dėžių ir kitų agregatų remontas – C dalies kaina	19673,41
4	Kėbulo remonto darbų valandinis įkainis 15 Eur. D = 10 val. x 15 su PVM	150
5	Nenumatytos detalės E = (5 stulpeliai +12 stulpeliai)* 0,15 <i>(pastaba - sumuojami visų A, B, C dalyse nurodytų reikalingų detalių įkainiai)</i>	3396,68
6	Nenumatytų remonto darbų valandinis įkainis - 18,15 Eur. F = 80 val*1 valandos įkainio	1452
7	Viso pasiūlymo kaina su PVM (A+B+C+D+E+F)	45891,83
Bendra pasiūlymo kaina:		45891,83

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 45891,83 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas Eur 83 ct).



UAB „Kretingos Smagratis“

Uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos smagratis“, Vytauto g.120, Kretinga, Tel: 8-445-54599,
Įmonės kodas: 300521102, PVM kodas: LT100002087817, VĮ registrų centro Klaipėdos filialas

VšĮ Kretingos pirminės sveikatos
priežiūros centrui

**PAŽYMA
DĖL TIEKĖJO PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOS**

2018 m. Balandžio 9 d.
Kretinga

Aš, direktorius Mindaugas Daukintis, tvirtinu, kad visos paslaugos susijusios su transporto priemonių remontu bus teikiamos UAB „Kretingos smagratis“, įsikūrusioje Vytauto g. 120, Kretingoje, kurios atstumas iki VšĮ Kretingos PSPC, esančios Žemaitės al. 1, Kretinga, atstumas yra apie 2,3 km., t.y. atstumas nuo tiekėjo buveinės vietos iki pirkėjo buveinės vietos yra mažesnis nei 10 km.

Direktorius

Mindaugas Daukintis

VAŽIUOKLĖS REMONTAS - A DALIS

Jei pateiktoje techninėje specifikacijoje tiekėjas randa, kad nurodytam automobiliui neatliekama numatyta remonto paslauga tada ši eilutė užpildoma nuliais.
Pateiktos lentelės grafų užpildymo atsakomybė paliekama tiekėjo kompetencijoje.

1. Specifikacija ir kainos:

Eil. Nr.	Priešės (paslaugos) pavadinimas	VW Transporter 2461 cm3 , 96 kw, 2008 m./ 2468 cm3 , 96 kw, 2007 m.								VW Transporter 1968 cm3 , 103 kw, 2010m., 2015 m.,					
		Kiekis (detalės)	Detalės vnt. įkainis Eur su PVM	Visų detalių įkainis Eur su PVM (3*4)	Kiekis (paslaugos)	Darbo laiko sąnaudos žm/val	1 val. darbo kaina, Eur su PVM	Viso paslaugų kaina Eur su PVM (6X7+8)	Kiekis (detalės)	Detalės vnt. įkainis Eur su PVM	Visų detalių įkainis Eur su PVM (10*11)	Kiekis (paslaugos)	Darbo laiko sąnaudos žm/val	1 val. darbo kaina, Eur su PVM	Viso paslaugų kaina Eur su PVM (13X14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Apatinės šakės šarnyro keitimas	2	0		2	1	18,15		1			1		18,15	
2	Vairo traukės angario keitimas	1	0		1		18,15		1	0	0	1		18,15	1
3	Vairo traukės keitimas	1		0	1	1	18,15		1		0	1		18,15	
4	Apatinės šakės saulenbloko keitimas	1	0		1		18,15		1			1		18,15	
5	Priekinio rato guolio keitimas	1	0	0	1		18,15		1			1		18,15	
6	Galinio rato guolio keitimas	1	0	0	1		18,15		1			1		18,15	
7	Atgraminčių guolių keitimas	1	0	0	1		18,15		1			1		18,15	1
8	Priekinio rato stabdžių disko keitimas	1		0	1		18,15		1					18,15	
9	Galinio rato stabdžių disko keitimas	1		0	1		18,15		1			1		18,15	
10	Priekinio amortizatoriaus keitimas	1	0	0	1		18,15		1			1		18,15	
11	Galinio amortizatoriaus keitimas	1			1		18,15		1			1		18,15	
12	Priekinės spyruoklės keitimas	1	0	0	1		18,15		1			1		18,15	
13	Galinės spyruoklės keitimas	1	0	0	1		18,15		1			1		18,15	1
14	Vairo kolonėlės pakėtimasis	1		0	1	0	18,15		1		0	1		18,15	
15	Išorinės granatos keitimas	1	1		1		18,15		1		0	1		18,15	
16	Vairo kolonėlės apsaugos pakėtimasis	1			1		18,15		1			1		18,15	
17	Pusės apsaugos pakėtimasis prie rėmo	1	0		1	0	18,15		1	0	0	1	0	18,15	

18	Pasąso apsaugos pakeltimas prie pavatų dežės	1	3	1	1	18,15	1	1	1	1	18,15
19	Priekinio rato pusasio ketimas	1		1	1	18,15	1		1	1	18,15
20	Galinio rato pusasio ketimas	1		1	3	18,15	5	1	1	1	18,15
21	Priekinio stabilizatoriaus traukės ketimas	1	1	1		18,15		1	1	1	18,15
22	Priekinio stabilizatoriaus įvorės pakeltimas	1		1		18,15		1		1	18,15
23	Galinio stabilizatoriaus įvorės pakeltimas	1		1		18,15	4	1	1	1	18,15
24	Pakabos patikrinimas	0		1	1	18,15	1	0	1	1	18,15
25	Geometrijos nustatymas (priekinė ašis)	0	1	1		18,15	1	0	1	1	18,15
26	Geometrijos nustatymas (galinė ašis)	0		1	1	18,15		0	1	1	18,15
27	Supulto petukimas	1		1		18,15		1	1	1	18,15
28	Priekinio stabdžių supulto ketimas	1		1	1	18,15		1	1	1	18,15
29	Galinio stabdžių supulto ketimas	1		1		18,15		1	1	1	18,15
30	Pagrindinio stabdžių cilindro pakeltimas	1		1		18,15		1	1	1	18,15
31	Galinio rato stabdžių cilindruko pakeltimas	1	1	1	1	18,15		1	1	1	18,15
32	Stabdžių stiprintuvo ketimas	1		1		18,15		1	1	1	18,15
33	Stabdžių trinkelė ketimas (priekinio rato)	1		1		18,15		1	1	1	18,15
34	Stabdžių trinkelė ketimas (galinio rato)	1	1	1		18,15		1	1	1	18,15
35	Stabdžių žarnelės ketimas	1	1	1	0	18,15	1	1	1	1	18,15
36	Support laikiklio ketimas	1		1		18,15		1	1	1	18,15
37	Kardano kryžinių ketimas	1		1		18,15		1	1	1	18,15
38	Gulinio filtro blokavimo bloko ketimas	1	1	1	0	18,15		1	1	1	18,15
39	Stabdžių skyčio pakeltimas	1		1		18,15		1	1	1	18,15
40	Vairo stiprintuvo surbio ketimas	1		1		18,15	36	1	1	1	18,15

Kardano velero pakabinamo guolio keitimas		1			1		18,15			1				1		18,15
Kardano keitimas		1			1		18,15			1				1		18,15
Juostinio diržo keitimas		0			0		0,00			1				1		18,15
Blekurinės valdymo daviklio keitimas		1			1		18,15			1				1		18,15
Išmėpėjo keitimas		0			0		0,00			1				1		18,15
Rankinio stabdžio lyno pakaitimas		1			1		18,15			1				1		18,15
ABS sistemos daviklio keitimas		1			1		18,15			1				1		18,15
Amortizatoriaus atraminio guolio keitimas		2			2		18,15			1				1		18,15
Opel Zafira 1.6 1995cm 3, 74Kw, 100 AG																
Kiekis (detalės)		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Detalės vnt. /kainas Eur su PVM																
Visų detalių įkainis Eur su PVM (3*4)																
Kiekis (paslaugos)																
Darbo laiko sąnaudos žm/val																
1 val. darbo kaina, Eur su PVM																
Viso paslaugų kaina Eur su PVM (6X7*8)																
Kiekis (detalės)		2			2		18,15		2			2	1	18,15		
Detalės vnt. /kainas Eur su PVM																
Visų detalių įkainis Eur su PVM (10*11)																
Kiekis (paslaugos)																
Darbo laiko sąnaudos žm/val																
1 val. darbo kaina, Eur su PVM																
Viso paslaugų kaina Eur su PVM (13X14*15)																

[illegible]

Eil. Nr.	Prekės (paslaugos) pavadinimas	Skoda Octavia Combi (A5) Ambiente 1,9 TDI PD 77 Kw, 105 AG, 2008 m.							VW Polo 1,9 TDI, 2003 m.						
		Kiekis (detalės)	Detalės vnt. įkainis Eur su PVM	Visų detalių įkainis Eur su PVM (3*4)	Kiekis (paslaugos)	Darbo laiko sąnaudos žm/val	1 val. darbo kaina, Eur su PVM	Viso paslaugų kaina Eur su PVM (6X7*8)	Kiekis (detalės)	Detalės vnt. įkainis Eur su PVM	Visų detalių įkainis Eur su PVM (10*11)	Kiekis (paslaugos)	Darbo laiko sąnaudos žm/val	1 val. darbo kaina, Eur su PVM	Viso paslaugų kaina Eur su PVM (13X14*15)
33	Stabdžių trinkelė keitimas (galinio rato)	1			1		18,15		1			1		18,15	
34	Kardaninio veleno nuėmimas/įstatymas	0			1		18,15		0			0		0,00	
35	Kardaninio veleno pakabinamo guolio keitimas	1			1		18,15		0			0		0,00	
36	Kardano keitimas	1			1		18,15		0			0		0,00	
37	Kardaninio veleno kryžinės keitimas	1			1		18,15		0			0		0,00	
38	Stabdžių žarnelės keitimas	1			1		18,15		1			1		18,15	
39	Vairo stiprinimo skysčio pakeitimas	1			1		18,15		1			1		18,15	
40	Stabdžių skysčio pakeitimas	1			1		18,15		1			1		18,15	
41	Vairo stiprinimo remontas	0			1		18,15		0			1		18,15	
42	Saugos diržo keitimas	1			1		18,15		1			1		18,15	
43	Vairo stiprinimo keitimas	1			1		18,15		1			1		18,15	
44	Įtempėjo keitimas	1			1		18,15		1			1		18,15	
45	Blokruošės valdymo daviklio keitimas	1			1		18,15		0			0		0,00	
46	Įvairio diržo keitimas	1			1		18,15		0			0		0,00	
47	Vairo stiprinimo dirželio keitimas	1			1		18,15		1			1		18,15	
48	Rankinio stabdžio lyno pakeitimas	1			1		18,15		1			1		18,15	
49	ABS sistemos daviklio keitimas	1			1		18,15		0			0		0,00	
50	Amortizatoriaus atraminio guolio keitimas	0			0		0,00		1			1		18,15	
		-			-		-		-			-		-	
		Skoda Octavia Combi (A5) Ambiente 1,9 TDI PD 77 Kw, 105 AG, 2008 m.							VW Polo 1,9 TDI, 2003 m.						
Eil. Nr.	Prekės (paslaugos) pavadinimas	Kiekis (detalės)	Detalės vnt. įkainis Eur su PVM	Visų detalių įkainis Eur su PVM (3*4)	Kiekis (paslaugos)	Darbo laiko sąnaudos žm/val	1 val. darbo kaina, Eur su PVM	Viso paslaugų kaina Eur su PVM (6X7*8)	Kiekis (detalės)	Detalės vnt. įkainis Eur su PVM	Visų detalių įkainis Eur su PVM (10*11)	Kiekis (paslaugos)	Darbo laiko sąnaudos žm/val	1 val. darbo kaina, Eur su PVM	Viso paslaugų kaina Eur su PVM (13X14*15)