


1 - 1 (Gr.83)




Mv 1:100

Mh 1:100

Licencijos Nr.	UAB "Hidrum"				ŠLAITŲ TIES ŠIAURĖS PROSPEKTU BŪKLĖS EKSPERTIZĖS PASLAUGOS			
Nr.38001	Pr. vadovas	M.Račkauskas	2018.07		Geologinis pjūvis 1-1			Laida
	Vykdytojas	V.Vaičiukynas	2018.07					0
	Vykdytojas	V.Damulevičius	2018.07					
Etapas	Užs.:Klaipėdos m. savivaldybės administracija				2018-S-SMG-02			Lapas
								Lapu
								1
								1


2 - 2 (Gr.83)




Mv 1:100
Mh 1:100

Licencijos Nr.	UAB "Hidrum"			ŠLAITŲ TIES ŠIAURĖS PROSPEKTU BŪKLĖS EKSPERTIZĖS PASLAUGOS		
Nr.38001	Pr. vadovas	M.Račkauskas	2018.07	Geologinis pjūvis 2-2		Laida
	Vykdytojas	V.Vaičiukynas	2018.07			0
	Vykdytojas	V.Damulevičius	2018.07			
Etapas	Užs.:Klaipėdos m. savivaldybės administracija			2018-S-SMG-02		Lapas
						Lapu
						1
						1


3 - 3 (Gr.83)



Mv 1:100
Mh 1:100

Licencijos Nr.	UAB "Hidrum"				ŠLAITŲ TIES ŠIAURĖS PROSPEKTU BŪKLĖS EKSPERTIZĖS PASLAUGOS			
Nr.38001	Pr. vadovas	M.Račkauskas	2018.07		Geologinis pjūvis 3-3		Laida	
	Vykdytojas	V.Vaičiukynas	2018.07				0	
	Vykdytojas	V.Damulevičius	2018.07					
Etapas	Užs.:Klaipėdos m. savivaldybės administracija				2018-S-SMG-02		Lapas	
							Lapu	
					1	1		

4 - 4 (Gr.83)




Mv 1:100

Mh 1:100

Licencijos Nr.	UAB "Hidrum"				ŠLAITŲ TIES ŠIAURĖS PROSPEKTU BŪKLĖS EKSPERTIZĖS PASLAUGOS			
Nr.38001	Pr. vadovas	M.Račkauskas	2018.07		Geologinis pjūvis 4-4		Laida	
	Vykdytojas	V.Vaičiukynas	2018.07				0	
	Vykdytojas	V.Damulevičius	2018.07					
Etapas	Užs.:Klaipėdos m. savivaldybės administracija				2018-S-SMG-02		Lapas	Lapu
							1	1

5 - 5 (Gr.4a)




Mv 1:100

Mh 1:100

Licencijos Nr.	UAB "Hidrum"			ŠLAITŲ TIES ŠIAURĖS PROSPEKTU BŪKLĖS EKSPERTIZĖS PASLAUGOS		
Nr.38001	Pr. vadovas	M.Račkauskas	2018.07	Geologinis pjūvis 5-5		Laida
	Vykdytojas	V.Vaičiukynas	2018.07			0
	Vykdytojas	V.Damulevičius	2018.07			
Etapas	Užs.:Klaipėdos m. savivaldybės administracija			2018-S-SMG-02		Lapas
						Lapu
						1
						1

6 - 6 (Gr.4a)

Molis pilkai rudas, dulkingas, minkštai plastiškas - 1,2 m (takumo rodiklis-0,48; tankis-2,18; sankabumas-39; vidaus trinties kampas-24;deformacijos modulis-28; skaičiuojamasis stiprumas-250)




Dirvožemis - 0,1 m



Smėlis geltonas, labai dulkingas, su molio priesloksniais iki 4,4 m gylio, vandeningas, vidutinio tankumo - 5,2 (tankis-1,70 (1,85); sankabumas-3 (2); vidaus trinties kampas-29 (28);deformacijos modulis-12 (11); skaičiuojamasis stiprumas-150 (100)



Piltinis gruntas (skalda, žvyras) - 1,0 m



Mv 1:100


Mh 1:100

Licencijos Nr.					ŠLAITŲ TIES ŠIAURĖS PROSPEKTU BŪKLĖS EKSPERTIZĖS PASLAUGOS				
	UAB "Hidrum"								
Nr.38001	Pr. vadovas	M.Račkauskas	2018.07		Geologinis pjūvis 6-6			Laida	
	Vykdytojas	V.Vaičiukynas	2018.07					0	
	Vykdytojas	V.Damulevičius	2018.07						
Etapas	Užs.:Klaipėdos m. savivaldybės administracija				2018-S-SMG-02			Lapas	
								Lapu	
								1	
								1	

7 - 7 (Gr.4a)

Molis pilkai rudas, dulkingas, minkštai plastiškas - 1,2 m (takumo rodiklis-0,48; tankis-2,18; sankabumas-39; vidaus trinties kampas-24;deformacijos modulis-28; skaičiuojamasis stiprumas-250)

Smėlis geltonas, labai dulkingas, su molio priesloksniais iki 4,4 m gylio, vandeningas, vidutinio tankumo - 5,2 (tankis-1,70 (1,85); sankabumas-3 (2); vidaus trinties kampas-29 (28);deformacijos modulis-12 (11); skaičiuojamasis stiprumas-150 (100))



Mv 1:100

Mh 1:100

Licencijos Nr.					ŠLAITŲ TIES ŠIAURĖS PROSPEKTU BŪKLĖS EKSPERTIZĖS PASLAUGOS				
	UAB "Hidrum"								
Nr.38001	Pr. vadovas	M.Račkauskas	2018.07		Geologinis pjūvis 7-7			Laida	
	Vykdytojas	V.Vaičiukynas	2018.07					0	
	Vykdytojas	V.Damulevičius	2018.07						
Etapas					2018-S-SMG-02			Lapas	Lapu
	Užs.:Klaipėdos m. savivaldybės administracija							1	1

8 - 8 (Gr.4a)

Molis pilkai rudas, dulkingas, minkštai plastiškas - 1,2 m (takumo rodiklis-0,48; tankis-2,18; sankabumas-39; vidaus trinties kampas-24;deformacijos modulis-28; skaičiuojamasis stiprumas-250)




Dirvožemis - 0,1 m



Smėlis geltonas, labai dulkingas, su molio priesloksniais iki 4,4 m gylio, vandeningas, vidutinio tankumo - 5,2 (tankis-1,70 (1,85); sankabumas-3 (2); vidaus trinties kampas-29 (28);deformacijos modulis-12 (11); skaičiuojamasis stiprumas-150 (100)



Piltinis gruntas (skalda, žvyras) - 1,0 m




Mv 1:100

Mh 1:100

Licencijos Nr.	UAB "Hidrum"				ŠLAITŲ TIES ŠIAURĖS PROSPEKTU BŪKLĖS EKSPERTIZĖS PASLAUGOS			
Nr.38001	Pr. vadovas	M.Račkauskas	2018.07		Geologinis pjūvis 8-8			
	Vykdytojas	V.Vaičiukynas	2018.07					
	Vykdytojas	V.Damulevičius	2018.07					
Etapas	Užs.:Klaipėdos m. savivaldybės administracija				2018-S-SMG-02		Lapas	Lapu
							1	1

9 - 9 (Gr.87)



Mv 1:100
Mh 1:100

Licencijos Nr.	UAB "Hidrum"				ŠLAITŲ TIES ŠIAURĖS PROSPEKTU BŪKLĖS EKSPERTIZĖS PASLAUGOS			
Nr.38001	Pr. vadovas	M.Račkauskas	2018.07		Geologinis pjūvis 9-9			Laida
	Vykdytojas	V.Vaičiukynas	2018.07					0
	Vykdytojas	V.Damulevičius	2018.07					
Etapas	Užs.:Klaipėdos m. savivaldybės administracija				2018-S-SMG-02			Lapas
								Lapu
								1
								1


10 - 10 (Gr.87)

Molis pilkas, dulkingas, kietai plastiškas - 4,4 m (takumo rodiklis-0,48; tankis-2,18; sankabumas-39; vidaus trinties kampas-24;deformacijos modulis-28; skaičiuojamasis stiprumas-250)

Smėlis geltonas, dulkingas, drėgnas, vidutinio tankumo - 3,1 m (tankis-1,75; sankabumas-2; vidaus trinties kampas-31;deformacijos modulis-18; skaičiuojamasis stiprumas-200)

Dirvožemis - 0,3 m

Piltinis gruntas (skalda, žvyras) - 0,8 m



Mv 1:100

Mh 1:100

Licencijos Nr.		UAB "Hidrum"			ŠLAITŲ TIES ŠIAURĖS PROSPEKTU BŪKLĖS EKSPERTIZĖS PASLAUGOS		
Nr.38001	Pr. vadovas	M.Račkauskas	2018.07		Geologinis pjūvis 10-10		Laida
	Vykdytojas	V.Vaičiukynas	2018.07				0
	Vykdytojas	V.Damulevičius	2018.07				
Etapas		Užs.:Klaipėdos m. savivaldybės administracija				Lapas	Lapu
						2018-S-SMG-02	1