

## DEFEKTINIS AKTAS

2024-08-21

Objekto pavadinimas

Žemaitės g. 22 Vilnius

(trumpas statinio pavadinimas, adresas)

Komisija, sudaryta iš:

Statytojo (užsakovo) atstovo

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas pavardė)


Rangovo (subrangovo) atstovo

(įm

UAB „Vilniaus vandenys“ atstovo

(pareigos, vardas pavardė)

Atlikus TV diagnostiką nustatyta, kad Žemaitės g. 22 Vilnius, tarp šulinių š81 ir š142, fiziškai susidėvėjusi d 500 savitakos nuotekų G/B vamzdžio atkarpa apie 53 metrai, dėl nesandaraus vamzdžio plaunamas gruntas, kelio dangoje asfaltbetonyje formuojasi įdubos-įgriuvos. Taip pat atskirose vietose erozijos paveiktos šulinių Nš89A-90-83 G/B sandurų zonos, atsivėrusios ertmės, nesandarūs nuotekų vamzdžių pajungimai, dėl kurių plaunamas gruntas apie šulinius, atsiskuksiavęs šulinių dugnų betonai. Reikalingi remonto darbai, į vamzdį montuoti PVC įdėklą, šulinius remontuoti-sandarinti betono remontiniais mišiniais. Darbai prieš gatvę kelio dangos asfaltbetonio įrengimą.







(išsamus trūkumų aprašymas)

**PASTABA:** pašalinus defektus prašome pakartotinai kviesti UAB „Vilniaus vandenys“ atstovus darbų pridavimui, kvietimą registruojant 1889 telefonu. Defektinis aktas gali būti papildytas.

Statytojo (užsakovo) atstovas \_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas pavardė, parašas)

Rangovo (subrangovo) atstovas \_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas pavardė, parašas)

UAB „Vilniaus vandenys“ atstovas \_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas pavardė, parašas)